



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. ШАХТЕРСК  
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»  
(ГБУ «ПСО Г. ШАХТЕРСК МЧС ДНР»)

ДНР 86211 город Шахтерск ул. 50 лет СССР дом 59 тел./ факс (06-255) 4-36-37  
Web: [www.dnmchs.ru](http://www.dnmchs.ru) Идентификационный код 51000270 E-mail: [shahtersk@mail.dnmchs.ru](mailto:shahtersk@mail.dnmchs.ru)

11.08.2022 № 03/119  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МБОУ  
«Шахтерская средняя школа № 4»  
Болдыревой Г.В.

**СПРАВКА**  
**о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма управления образования администрации города Шахтёрска №822 от «01» августа 2022 г. проведено пожарно-техническое обследование МБОУ «Шахтерская средняя школа № 4» по адресу: г. Шахтёрск, ул. Школьная, 8  
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

инспектором отдела НДПР ГПСО г. Шахтерск МЧС ДНР ст. лейтенантом службы гражданской защиты Санжурой А.С.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок «11» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: Директора МБОУ «Шахтерская средняя школа № 8» Болдыревой Г.В.


(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководитель не организовал наличие информационных стендов по обеспечению пожарной безопасности, а также своевременное их обновление (в соответствии с Приложением 1 ППБ в ДНР)	Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республики, утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 г. №390, зарегистрированном в Министерстве юстиции ДНР 01.11.2021 г. регистрационный №4784 (далее - ППБ ДНР) п.3.2
2.	Планы эвакуации людей при пожаре разработаны не в соответствии с порядком предусмотренном Приложением 3 к	ППБ ДНР п.3.12. ДСТУ 7313-2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминисцентные. Общие требования и методы контроля». Приложение А (обязательное). А.2 (ж)

3.	Не обеспечены лестничные клетки, внутренние открытые лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации (а также холлы, вестибюли, спортивный и актовй залы, раздевалки, кухня) эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ	ППБ ДНР п.4.3.8 п. 4.25 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных учреждений»
4.	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38-2008. Приложение А (обязательное), п. 15
5.	Деревянные конструкции (кровли здания школы) не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».	ППБ ДНР п.4.2.6.
6.	Отсутствует ограждение по периметру кровли трехэтажной части здания школы, предусмотренного строительными нормами	ППБ ДНР п.4.2.14. п. 6.13. ДБН В.1.1-7-2002
7.	Проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях не оборудованы защитными устройствами с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (Отверстия в перекрытии, отделяющие чердачное помещение от других помещений здания школы, не оборудованы защитными устройствами (противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6м x 0,8м))	ППБ ДНР п.4.2.4. п. 6.6. ДБН В 1.1.7-2002
8.	Проем в противопожарной преграде не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (Входные двери электрощитовой не выполнены противопожарными I-го типа, с прибором для самозакрывания и уплотнением в притворах)	ППБ ДНР п.4.2.4 п.4.30; 4.28. ДБН В.1.1-7-2002
9.	Помещения здания школы не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 п. 4.1 ДБН В.2.5-56:2010. Приложение В (таблица В.1, п.7.3)
10.	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм (типа СО-3)	ППБ ДНР п.6.2.1. п. 8.1 ДБН В.2.5-56:2010 Приложение Г, Таблица Г.1, п.5.1.

ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР»  
ст. лейтенант службы гражданской защиты  
Санжура А.С.  
(Должность, звание, Ф.И.О.)

  
(подпись)


Экземпляр справки получил:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

«Н» 08 2014.



  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957911

Владелец Болдырева Галина Владимировна

Действителен с 02.11.2022 по 02.11.2023